ГРАФИК ВЫВОДА В РЕМОНТ ЛЭП И СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕТИ
КАРЕЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД" НА ЯНВАРЬ 2022г.

Ведение КРДУ	ОБЪЕКТ	ОБОРУДОВАНИЕ	ЦЕЛЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ	Срок проведения работ	Аварийная готовность, час	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	ПРИМЕЧАНИЕ, ПРИЧИНА ОТКАЗА
		ПО ЮКЭС																																				
	ПС 1П	1с-35, ВЛ-31П,ВС-35, Т-1, ВТ1-35, ВТ1-10	ТО выключателей ВЛ-31П, ВС-35, ВТ1-35, ВТ1-10, Т-1	11-14	4											X	X	X	X			X	X	X													
		2с-35, ВЛ-32П, Т-2, ВТ2-35, ВТ2-10	ТО выключателей ВЛ-32П, ВТ2-35, ВТ2-10, Т-2	17-19	4																																
		ВС-10	ТО ВС-10	20	2																					X											
да	**Л-169**		Расширение просеки в пр.оп. №111-114	10-14	4																																
	ПС 38П	Т-1, ВТ1-35, ВТ1-10	ТО ВТ1-35, ВТ1-10, Т-1	24	4																								X								
	ПС 64	Опер.ток	Проф.контроль УРЗА	12	2												X																				
		ЦС	Проф.контроль УРЗА	12	2												X																				
		ТН1-35	Проф.контроль УРЗА	13	2													X																				
		ТН2-35	Проф.контроль УРЗА	13	2													X																				
		ВС-35, АВР	Проф.контроль УРЗА	17-18	2																	X	X														СЭР: по возможности совместить с ВЛ-34П
		ВЛ-34П	Проф.контроль УРЗА	19-20	2																			X	X												
	ПС 21	ДЗШ 1с-110 кВ	Проф. восстановление УРЗА	17	2																	X															
		ДЗШ 2с-110 кВ	Проф. восстановление УРЗА	18	2																		X														
		ДЗШ 35 кВ	Проф. восстановление УРЗА	19	2																			X													
		ЦС, БМЦС	Проф. восстановление УРЗА	20	2																					X											
	ПС 83	Т-2, ВТ2-110-I, ВТ2-110-II	Проф.контроль УРЗА	17-21	4																	X	X	X	X	X											
		ВТ2-10-I	Проф.контроль УРЗА	17-21	2																	X	X	X	X	X											
		ВТ2-10-II	Проф.контроль УРЗА	17-21	2																	X	X	X	X	X											
		ВТСН2-10	Проф.контроль УРЗА	27	2																											X					
		ПО ЗКЭС																																				
да	**Л-129**		Замена деталей опор № 37,39,42,128,176,179,187,194,211, 232,246,249,266. Замена опор № 124,205,240. Замер загнивания древесины опоры № 1-266																			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-						КРДУ: в связи невозможностью обеспечения допустимых параметров электроэнергетического режима (ДДТН ВЛ 110 кВ Лоймола-Суоярви (Л-132) в послеаварийной схеме с отключением ВЛ 220 кВ Лякселя-Суоярви в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Лахденпохья-Кузнечное (Л-129). Заявка может быть рассмотрена во внеплановом порядке при благоприятных режимно-балансовых условиях в энергорайоне Западаной Карелии.
		ПО СЭС																																				
		НЕТ РАБОТ																																				

-	Отказанный период
	Работы по годовому графику
	Работы вне годового графика
	Изменение срока
X	Работы, не в ведении КРДУ

Первый заместитель директора-главный инженер филиала **К.Д. Михайлов**